

KEK つくばキャンパス所属の KEK 職員・KEK 学生等の放射線管理区域への入域方法

■■■本件に関する問い合わせ先■■■

放射線受付

場所：放射線受付棟，内線：3500，外線：029-864-5496，E-mail：kek3500@ml.post.kek.jp

営業時間：平日 8:30～12:00 及び 13:00～18:30

■■■入域方法■■■

●自分の ID カードで入れる区域

- ・特別な手続きは必要ありません。
- ・必ず個人線量計を着用してください。
- ・アラーム線量計の着用が義務づけられている場所に入る場合には、必ず着用してください。
- ・アラーム計がアラームを発した場合には、作業を止め、放射線受付に連絡してください。

●自分の ID カードで入れない区域

- ・放射線業務従事者でなければなりません。
- ・「放射線管理区域内作業計画・許可願（様式 2 号）」を放射線受付または該当する放射線監視員詰所に提出し、ID カードを借用して入域してください。
- ・一般安全に関する許可が必要な区域があります。
- ・必ず個人線量計を着用してください。
- ・アラーム線量計の着用が義務づけられている場所に入る場合には、必ず着用してください。
- ・アラーム計がアラームを発した場合には、作業を止め、放射線受付に連絡してください。

■■■立ち入り区域が変わる場合■■■

立ち入り可能な区域は、業務内容と関連して「放射線業務従事者認定願（様式 4 号）」の裏に記載する事になっています。所属や業務内容が変わったため立ち入り区域が変わる場合は、放射線受付に連絡してください。

■■■その他■■■

筑波実験棟，富士実験棟，北カウンターホールとその周辺区域（旧 PS 実験施設）の作業には「一般作業計画書」の提出が必要です。（放射線管理室では受け付けませんので下記の素核研安全グループのページを参照して手続きをしてください。）

<https://research.kek.jp/group/ipns-safety/>